


مفهوم القيمة العظمى والمتوسطة والفعالة للتيارات الدورية

نشاط: لاحظ البيان التالي:

- استنتج من البيان القيمة العظمى والدور T

القيمة العظمى: $I_{max}=10A$

الدور: $T=5ms$



- كمية الكهرباء المنقولة خلال الدور T هي:

$$Q = I \cdot t = 10A \cdot 1ms = 10mC$$

وهي ممثلة بالمنطقة المهيضة.

القيمة المنقولة بين $t=1ms$ و $t=5ms$ هي **منعدمة**.

في نفس الزمن المكافئ الى الدور T ، تيار مستمر لا ينعدم ابدا ينقل نفس الكمية Q حيث:

$$I = I_{moy} , I = Q/T = 10mC/5ms = 2A$$

عملية القيمة المتوسطة هي المساحة التي يشكلها منحنى الإشارة مع محور الزمن خلال دور T.

القيمة الفعالة: الشدة الفعالة لتيار متغير تساوي شدة التيار المستمر الذي ينتج في نفس المقاومة R وخلال نفس المدة الزمنية t

$$انتشار الحرارة: W = R \cdot I^2 \cdot t \text{ والتي تمثل ايضا القيمة المتوسطة لـ } i^2(t)$$

$$من نفس النشاط السابق: W = R \cdot 10^2 \cdot 1 = 100 \cdot R$$

ثم بالنسبة للتيار المستمر الذي ينتج نفس كمية الحرارة:

$$W = RI_{eff}^2 T = W = RI_{eff}^2 \cdot 5$$

$$ومنه القيمة الفعالة: I_{eff} = 4,472A$$

عملية مربع القيمة الفعالة يساوي القيمة المتوسطة لمربع الإشارة أي:

$$U^2 = \overline{u^2(t)} , I^2 = \overline{i^2(t)}$$

اتفاقية يرمز للقيمة:

العظمى $\hat{I}: I_{max}$

الفعالة $I: I_{eff}$

المتوسطة $\bar{I}: I_{moy}$